


Journée d'information du *Cedre*
22 mars 2007

Retour d'expérience sur l'accident du *Happy Bride*

Emmanuelle Poupon, *Cedre*

Rappel des faits



Rappel des faits



PM + 30 min

Coefficient 84

Coefficients décroissants

Soute de 60 m³


IFO 380 - densité : 0,993

- viscosité : 27 200 cSt à 10°C

Étendue de la pollution



Étendue de la pollution




Étendue de la pollution



Contexte



Mobilisation des moyens



Actions entreprises

◆ Missions de reconnaissance



Actions entreprises

◆ Pompage / Récupération



Brèche du *Happy Bride*



Bulbe du *Sigmagas*



Actions entreprises

◆ Déploiement de barrages de protection

Etier du Pouliguen



Bras de la Taillée



Bras du Grand Carnet

Actions entreprises

◆ Chantiers de nettoyage



Protection des accès, fauche de la végétation, ramassage manuel

Actions entreprises

◆ Chantiers de nettoyage



Protection des accès, ramassage manuel, nettoyage eau froide haute pression, nettoyage à la vapeur sur une aire de lavage

Actions entreprises

◆ Chantiers de nettoyage



Nettoyage haute pression, flushing, récupération des effluents sur le plan d'eau


Actions entreprises

◆ Réceptions de chantier



Actions entreprises

◆ Suivi du milieu



Localisation des points de prélèvement de coquillages et résultats des analyses - janvier 2006 - Ifremer



Suivi des populations d'oiseaux - LPO



Actions initiales

Organisation - Gestion

Opérations de dépollution